AUTOPARTS



COPERCHI
TESTATA CILINDRI /
COPERCHI **VALVOLE**

CYLINDER HEAD
COVERS /
VALVE COVERS

FOLLOW US

CYLINDER HEAD COVERS


COPERCHI TESTATA CILINDRI

Function

In many modern four-stroke engines, the cylinder head cover houses the upper actuation elements of the engine control unit as well as the valves in the crankcase ventilation with all its peripheral devices It also prevents leakage of the lubricants in the environment. Additionally, it protects the engine from dirt or other foreign objects.

Funzionamento

In molti dei moderni motori a quattro tempi, il coperchio della testa del cilindro ospita gli elementi superiori di attuazione dell'unità di controllo del motore, così come le valvole nella ventilazione del basamento con tutti i suoi dispositivi periferici. Inoltre, impedisce perdite di lubrificanti nell'ambiente e protegge il motore da sporco o altri oggetti estranei



SYMPTOMS

- **Seal is leaking**: Vehicles leak oil
- Smell of oil when running
- **Valves blocked**: jerky engine running, in extreme cases the engine light lights up until engine damage occurs

SINTOMI

- ***Guarnizioni in perdita****: le auto perdono olio*
- *Odore di olio dutante il funzionamento*
- ***Valvole bloccate****: motore traballante, nei casi estremi la spia del motore si accende fino a che non si verificano danni al motore*

REASONS FOR FAILURE

With advanced mileage the following problems arise:

- Seals become leaky and have to be replaced
- Integrated valves for the crankcase ventilation clog up frequently
- Holders of the cylinder head covers tear if improperly mounted and also sometimes due to age

MOTIVI DEI MALFUNZIONAMENTI

Con l'avanzare dei chilometri, si presentano i seguenti problemi:



- *Le guarnizioni perdono e devono essere sostituite*
- *Le valvole integrate per la ventilazione del basamento si otturano frequentemente*
- *I supporti dei coperchi della testa del cilindro si strappano se montati in modo improprio e talvolta anche a causa dell'età.*


CONSEQUENTIAL DAMAGES

- Engine oil leaks out
- The engine does not run smoothly

DANNI COLLATERALI

- *L'olio motore fuoriesce*
- *Il motore non funziona regolarmente*

Item Articolo	OE	Brand - Model Marca - Modello	Picture Immagine
CV0301	• 0248.L1 • 9651815680 • 1 233 714 • 1 254 229 • 1 313 806 • 1 479 837 • 3M5Q-6A785-AA • 3M5Q-6K271-AA • 3M5Q-6K271-AB • 3M5Q-6K271-AC	• FORD C-MAX II (**DXA/CB7, DXA/CEU**) • FORD GRAND C-MAX (**DXA/CB7,CEU**) • CITROËN C4 II (**NC_**) • PEUGEOT 508 I (**8D_**) • PEUGEOT 508 SW I (**8E_**) • PEUGEOT 5008 (**0U_, 0E_**) • MAZDA 5 (**CW**) • VOLVO C30 (**533**) • CITROËN DS4 (**NX_**) • CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (**UD_**)	
CV0302	• 0248.S0 • 0249.G2 • 9688939180 • 1 685 815 • 1 704 086 • AV6Q-6K271-AA • MN982468 • MN982469 • 36 42 513 • 3642513	• FORD C-MAX II (**DXA/CB7, DXA/CEU**) • FORD GRAND C-MAX (**DXA/CB7, DXA/CEU**) • CITROËN C4 II (**NC_**) • PEUGEOT 508 I (**8D_**) • PEUGEOT 508 SW I (**8E_**) • PEUGEOT 5008 (**0U_, 0E_**) • VOLVO C30 (**533**) • CITROËN DS4 (**NX_**) • CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (**UD_**) • CITROËN C4 GRAND PICASSO I (**UA_**)	
CV0601	• 55556284 • 5607159 • 5607592 • 24440090	• OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (**T98**) • OPEL ASTRA G Tre volumi (**T98**) • OPEL ASTRA G Station wagon (**T98**) • OPEL ASTRA G Cabriolet (**T98**) • OPEL ASTRA H (**A04**) • OPEL ASTRA H Station wagon (**A04**) • OPEL ASTRA H GTC (**A04**) • OPEL ASTRA G Coupé (**T98**) • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (**A05**) • OPEL ASTRA H TwinTop (**A04**)	
CV0602	• 25198874 • 25198877 • 25203036 • 607145 • 607697 • 55561426 • 55573746	• OPEL CORSA D (**S07**) • OPEL ASTRA J Sports Tourer (**P10**) • OPEL MERIVA A MPV / Space wagon (**X03**) • OPEL ASTRA H Station wagon (**A04**) • OPEL ASTRA J (**P10**) • OPEL CORSA D Cassone / coda spiovente (**S07**) • OPEL AMPERA (**R12**) • OPEL ASTRA H (**A04**) • CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (**T300**) • CHEVROLET AVEO Tre volumi (**T300**)	

Item Articolo	OE	Brand - Model Marca - Modello	Picture Immagine
CV0604	• 55564395 • 56 07 187 • 56 07 258 • 6 56 175 • 55 558 673 • 55 564 395 • 55558118 • 55558673	• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) • OPEL ASTRA H Station wagon (A04) • CHEVROLET ORLANDO (J309) • CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200) • OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) • CHEVROLET CRUZE (J300) • CHEVROLET NUBIRA Tre volumi • OPEL ZAFIRA B • CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) • CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)	
CV0701	• 11 12 7 588 412 • 11 12 7 588 418 • 11 12 7 625 477	• BMW 5 (F10) • BMW 1 (F20) • BMW X1 (E84) • BMW 5 Touring (F11) • BMW Z4 Roadster (E89) • BMW X3 (F25) • BMW 3 (F30, F80) • BMW 4 Coupé (F32, F82) • BMW 3 Touring (F31) • BMW 2 Coupé (F22, F87)	
CV0702	• 11 12 7 810 584 • 11 12 8 511 814 • 11 12 8 570 828 • 11 12 8 589 941	• BMW 1 (F20) • BMW 3 Touring (E91) • BMW 5 (F10) • BMW 3 (E90) • BMW X3 (E83) • BMW 5 Touring (F11) • BMW 1 Coupé (E82) • BMW 3 (F30, F80) • BMW 1 (E81) • BMW 5 (E60)	
CV0703	• 11 12 7 553 799 • 11 12 7 567 162 • 11 12 7 567 791 • 11 12 7 572 724 • 11 12 7 646 554 • 0248.Q5	• CITROËN C4 II (NC_) • PEUGEOT 508 I (8D_) • PEUGEOT 508 SW I (8E_) • CITROËN C5 III (RD_) • CITROËN C5 III Break (RW_) • MINI MINI (R56) • CITROËN DS4 (NX_) • PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa • CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) • MINI MINI Coupé (R58)	
CV0704	• 11 12 7 582 400 • 11 12 7 601 863 • 11 12 7 646 553	• BMW 1 (F20) • BMW 3 (F30, F80) • BMW 1 (F21) • BMW 3 Touring (F31)	

Item Articolo	OE	Brand - Model Marca - Modello	Picture Immagine
CV0705	• 11 12 7 603 390 • 11 12 7 646 552 • 0248.S7	• MINI MINI Roadster (R59) • MINI MINI Cabriolet (R57) • MINI MINI COUNTRYMAN (R60) • CITROËN DS4 (NX_) • PEUGEOT 308 CC (4B_) • MINI MINI (R56) • MINI MINI Coupé (R58) • MINI MINI CLUBMAN (R55) • CITROËN DS5 • PEUGEOT RCZ	
CV0706	• 11 12 7 561 714 • 11 12 7 572 854 • 11 12 7 585 907 • 11 12 7 646 555	• MINI MINI Coupé (R58) • MINI MINI Roadster (R59) • MINI MINI (R56) • MINI MINI CLUBMAN (R55) • MINI MINI Cabriolet (R57)	
CV0710	• 11 12 7 611 277 • 11127611277	• MINI MINI (F56) • BMW 2 Active Tourer (F45) • MINI MINI (F55) • BMW 2 Coupé (F22, F87) • BMW 2 Cabriolet (F23) • BMW 1 (F21) • BMW 1 (F20) • BMW 2 Gran Tourer (F46) • BMW 3 (F30, F80) • BMW 3 Touring (F31)	
CV0802	• 0248.P9 • 9659489880 • 1376496 • 1439386 • 1516727 • 1526690 • 6C1Q-6K271-BF • 6C1Q-6K271-BH	• FORD MONDEO III Turnier (BWY) • FORD MONDEO III (B5Y) • FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) • FORD TRANSIT TOURNEO Autobus • FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _) • CITROËN JUMPER II Autobus • CITROËN JUMPER II Furgonato • CITROËN JUMPER II Pianale piatto/Telaio • FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) • FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)	
CV0803	• 0361.L2 • 0361.N4 • 9645371180 • 9646698680 • 1 508 414 • Y401-10-220A • SU001-00789	• PEUGEOT 206 Van • FORD FIESTA V (JH_, JD_) • PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) • CITROËN C3 I (FC_, FN_) • PEUGEOT 307 (3A/C) • FORD FUSION (JU_) • PEUGEOT 206 SW (2E/K) • MAZDA 2 (DY) • CITROËN C2 (JM_) • CITROËN XSARA (N1)	

Item Articolo	OE	Brand - Model Marca - Modello	Picture Immagine
CV0804	• 0361.Q5 • 9648315780 • 1508417 • 2S6Q-6P036-BC • Y401-10-235	• FORD FIESTA VI (**CB1, CCN**) • FORD FIESTA VI Van • PEUGEOT 206 Van • FORD FIESTA V (**JH_, JD_**) • PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (**2A/C**) • CITROËN C3 I (**FC_, FN_**) • PEUGEOT 307 (**3A/C**) • FORD FUSION (**JU_**) • PEUGEOT 206 SW (**2E/K**) • CITROËN C2 (**JM_**)	
CV1302	• 03L 103 469 C • 03L 103 469 R • 3L 103 469 C • 3L 103 469 R	• VW POLO V (**6R1, 6C1**) • VW GOLF PLUS V (**5M1, 521**) • VW GOLF VI (**5K1**) • VW TIGUAN (**5N_**) • AUDI Q3 (**8UB, 8UG**) • VW PASSAT B6 Variant (**3C5**) • AUDI A1 (**8X1, 8XK, 8XA, 8XF**) • VW CADDY III MPV • SEAT IBIZA IV (**6J5, 6P1**)	
CV1304	• 03L 103 469 M • 3L 103 469 M	• AUDI Q5 (**8RB**) • AUDI A5 (**8T3**) • AUDI A4 B8 (**8K2**) • AUDI A6 C7 • AUDI A5 Sportback (**8TA**) • AAUDI Q5 Van (**8RB**)	
CV1305	• 03L 103 469 AD • 03L 103 469 S • 04L 103 469 P • 04L 103 475 • 04L 103 483 • 04L 129 969 E	• VW JETTA IV (**162, 163, AV3, AV2**) • SEAT LEON ST (**5F8**) • VW GOLF VI Cabriolet (**517**) • VW GOLF VII Variant (**BA5, BV5**) • SKODA YETI (**5L**) • AUDI A3 Limousine (**8VS, 8VM**) • AUDI A3 (**8V1, 8VK**) • AUDI A3 Sportback (**8VA, 8VF**) • VW GOLF VII (**5G1, BQ1, BE1, BE2**) • SEAT LEON (**5F1**)	
CV1306	• 038 103 469 AD • 038 103 469 AH • 038 103 469 G • 038 103 469 M • 038 103 469 Q • 038 103 469 S • 03G103469M	• VW CADDY III Cassone/Limousine spaziosa (**2KA, 2KH, 2CA, 2CH**) • VW PASSAT B5 (**3B2**) • VW PASSAT B5 Variant (**3B5**) • SKODA ROOMSTER (**5J7**) • SKODA SUPERB II Station wagon (**3T5**) • AUDI A4 B5 (**8D2**) • AUDI A4 B5 Avant (**8D5**) • VW BORA Variant (**1J6**) • VW GOLF IV Variant (**1J5**) • VW GOLF IV (**1J1**)	

Item Articolo	OE	Brand - Model Marca - Modello	Picture Immagine
CV2700	• 0248.S1 • 9X2Q-9424-FE • C2S52857 • JDE10718 • JDE38263 • LR019611 • LR029146 • LR055001 • LR057380 • LR074623	• LAND ROVER DISCOVERY IV (**L319**) • JAGUAR XF I (**X250**) • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (**L320**) • LAND ROVER RANGE ROVER III (**L322**) • PEUGEOT 407 Coupé (**6C_**) • CITROËN C5 III (**RD_**) • CITROËN C5 III Break (**RW_**) • CITROËN C6 (**TD_**) • JAGUAR XJ (**X351**) • JAGUAR XF SPORTBRAKE (**X250**)	
CV2701	• 0248.S2 • 9X2Q-9424-EG • C2S52756 • JDE10717 • JDE36141 • T4N12970 • T4N18982 • LR013085 • LR019606 • LR029145	• LAND ROVER DISCOVERY IV (**L319**) • JAGUAR XF I (**X250**) • LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (**L320**) • LAND ROVER RANGE ROVER III (**L322**) • PEUGEOT 407 Coupé (**6C_**) • CITROËN C5 III (**RD_**) • CITROËN C5 III Break (**RW_**) • CITROËN C6 (**TD_**) • JAGUAR XJ (**X351**) • JAGUAR XF SPORTBRAKE (**X250**)	
CV4003	• 2353520	• FORD FOCUS III • FORD FOCUS III Turnier • FORD FOCUS III Tre volumi • FORD ECOSPORT • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag • FORD TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa • FORD B-MAX (**JK**) • FORD C-MAX II (**DXA/CB7, DXA/CEU**) • FORD GRAND C-MAX (**DXA/CB7, DXA/CEU**) • FORD FIESTA VI (**CB1, CCN**)	

AVS RICAMBI S.r.l.

Via Lago d'Iseo, 17/19
24060 Bolgare (BG) Italy
Phone: +39 035 75 22 22
Email: info@avsricambi.com
www.avsricambi.it

AVS® AUTOPARTS